

Белый матовый полиэстер 67213

с повышенной устойчивостью к ацетону и ксилолу

<i>Основное применение</i>	
Информационная этикетка для идентификации различного оборудования, приборов и других изделий длительной эксплуатации, подвергающихся воздействию особо агрессивных растворителей (в том числе ацетон, ксилол). Может наноситься на шероховатые (порошковая окраска) и низкоэнергетические поверхности. Основные потребители: медицинские лаборатории, автотранспортная, химическая промышленность, аэрокосмическая промышленность, оборонно-промышленный комплекс.	
<i>Тип материала</i>	полиэстер, 50 мкм
Высокая химическая стойкость. Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и абразивным воздействиям.	
<i>Температура эксплуатации</i>	от -40°C до +150°C
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
<i>Адгезив (клеевой слой)</i>	акриловый, 20 мкм
Перманентный акриловый адгезив для гладких ровных поверхностей, выполненных из высокоэнергетических полимеров и металла.	
<i>Цвет и внешний вид</i>	белый, матовый
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.	
<i>Поверхностное покрытие</i>	Покрывание для термотрансферной печати
Специальное покрытие для термотрансферной печати. Сочетает хорошую стойкость к абразивным воздействиям и стойкость напечатанного изображения к влаге и некоторым химикатам, встречающимся при производстве в различных отраслях. Рекомендуется использовать риббоны типа резин. Для лучшей контрастности рекомендуется использовать риббоны чёрного цвета. Допускается использование риббонов типа вакс/резин, если высокая стойкость печати не требуется. Наилучшие результаты с точки зрения стойкости к ацетону, ксилолу и другим растворителям достигаются с использованием resin-риббона B110CU. Для достижения максимальной химической стойкости рекомендуется использовать комбинацию низкой скорости печати с высокими значениями нагрева.	
<i>Нанесение этикетки</i>	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	